

BELvue - Auto-déclaration Accessibilité-29/08/24

Certification Access-i : Oui, 2022.

À noter qu'en raison du caractère exceptionnel de l'ouverture de cet espace, une affluence importante est attendue.

Stationnement :

Possibilité de dépose-minute.

Cheminement trottoir-entrée :

Sol irrégulier et difficilement praticable.

Entrée du musée :

Entrée principale non accessible, mais une entrée alternative de plain-pied est présente via le jardin avec rampe d'accès et monte escalier à clé. https://maps.app.goo.gl/cVDG43qyJXHZDtA16?g_st=iw

Circulation Rez-de-chaussée :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles. Présence obstacles aux sols liés aux performances.

Circulation à l'étage :

Présence d'un ascenseur accessible à gauche de l'entrée alternative. La sortie de l'ascenseur au 1^{er} étage doit se faire avec une aide car il faut passer un espace plus étroit avec 2 portes pour accéder aux galeries.

Circulation au 1er étage :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles. Possibilité obstacles aux sols liés aux performances.

Circulation au 2eme étage :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles. Possibilité obstacles aux sols liés aux performances.

Toilette adaptée

Présence d'une toilette adaptée avec 2 barres d'appui.

Personnel :

Sensibilisé aux handicaps.

Matériel à disposition :

1 fauteuil roulant (à demander à l'accueil) et cannes sièges disponibles dans les espaces. Distribution de bouchons d'oreille. Support muséal en braille et relief. Périscopes avec films historiques en LSFB et VGT, films sous-titrés en FR, NL, DE, EN, tiroirs tactiles avec objets à toucher.

Contact du musée :

Aurélie Cerf ; cerf.a@kbs-frb.be ; 02/545.08.04

BELvue

Zelfverklaring toegankelijkheid - 29/08/24

Gecertificeerd Access-i: Ja, 2022.

Houd er rekening mee dat vanwege het uitzonderlijke karakter van de opening van deze ruimte een groot aantal bezoekers wordt verwacht.

Parkeren:

Drop-off op aanvraag.

Pad van stoep naar ingang:

Onregelmatige bestrating en moeilijke begaanbare vloeren.

Ingang museum:

De hoofdingang is niet toegankelijk, maar er is een alternatieve ingang aanwezig door de tuin, met oprit en en afsluitbare traplift.

https://maps.app.goo.gl/cVDG43qyJXHZDtA16?g_st=iw

Circulatie gelijkvloers:

Obstakelvrij en met toegankelijke looppaden. Mogelijkheid van prestatiegerelateerde vloerobstakels.

Circulatie op de verdieping:

Toegankelijke lift links van de alternatieve ingang. Bij het verlaten van de lift op de 1ste verdieping is hulp nodig, omdat je door een smallere ruimte met 2 deuren moet om bij de galerijen te komen.

Circulatie door de 1ste verdieping:

Obstakelvrij en met toegankelijke looppaden. Mogelijkheid van prestatiegerelateerde vloerobstakels.

Circulatie door de 2de verdieping:
Obstakelvrij en met toegankelijke looppaden. Mogelijkheid van prestatiegerelateerde vloerobstakels.

Toilet aangepast:
Aangepast toilet met 2 handgrepen.

Medewerkers:
Bewustzijn van handicaps.

Beschikbare apparatuur :
1 rolstoel (vraag bij de onthaal) en wandelstok beschikbaar in de ruimtes.
Uitdelen van oordopjes. Museumondersteuning in braille en 3D.
Periscopen met historische films in LSFB en VGT, films ondertiteld in FR, NL, DE, EN, tactiele laden met voorwerpen om aan te raken.

Contactpersoon :
Aurélie Cerf ; cerf.a@kbs-frb.be ;02/545.08.04