

CIVA

Auto-déclaration Accessibilité-10/09/24

Certification Access-i: Oui

Stationnement :

Emplacement PMR en voirie. Possibilité de dépose-minute.

Liaison parking-entrée :

Circulation aisée.

Cheminement trottoir-entrée :

Circulation aisée une fois la bordure franchie.

Entrée du musée :

Entrée principale <https://maps.app.goo.gl/poeSL25bGnyoxSEz9>

Circulation Rez-de-chaussée :

Possibilité obstacles aux sols liés aux performances.

Circulation à l'étage :

Présence d'un ascenseur accessible pour aller au bar.

Circulation au 1er étage :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles.

Circulation aux archives :

Non accessibles pour cause d'ascenseur non-conforme.

Toilette adaptée :

Présence d'une toilette adaptée avec 1 barre d'appui mais le lavabo entrave l'aire de transfert.

Matériel à disposition :

Disposition d'un plan adapté du musée.

Contact du musée :

Valérie Roucou; v.roucou@civa.brussels; +32 26422452

CIVA

Zelfverklaring toegankelijkheid - 10/09/24

Gecertificeerd Access-i: Ja

Parkeren:

PMR-ruimte op de straat. Drop-off faciliteit.

Verbinding tussen PBM-parkeerplaats-ingang:

Gemakkelijk navigeren.

Pad van stoep naar ingang:

Gemakkelijk navigeren eenmaal over de stoeprand

Ingang museum:

Hoofdingang <https://maps.app.goo.gl/poeSL25bGnyoxSEz9>

Circulatie gelijkvloers:

Potentiële prestatiegerelateerde obstakels voor vloeren.

Circulatie op de verdieping:

Een toegankelijke lift voor de bar.

Circulatie door de 1ste verdieping:

Obstakelvrij en met toegankelijke looppaden.

Circulatie in de archieven:

Niet toegankelijk wegens niet-conforme lift.

Toilet aangepast:

Aangepast toilet met 1 handgreep maar de wastafel belemmert het overdrachtsgebied.

Beschikbare apparatuur :

Een aangepaste plattegrond van het museum.

Contactpersoon :

Valérie Roucou; v.roucou@civa.brussels; +32 26422452