

## Geopolis

### Auto-déclaration Accessibilité-10/09/24

Certification Access-i : Non.

Stationnement :

Emplacement PMR en voirie. Possibilité de dépose-minute.

Cheminement trottoir-entrée :

Circulation complexe : trottoir étroit, pavés irréguliers.

Entrée via les Ateliers des Tanneurs, puis prendre les escaliers.

Entrée du musée :

Entrée principale non accessible et sans entrée alternative.

<https://maps.app.goo.gl/3KnmfBd997aqqMnC8>

Circulation Rez-de-chaussée :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles. Possibilité obstacles aux sols liés aux performances.

Circulation à l'étage :

L'étage est accessible uniquement par escalier.

Circulation au 1er étage :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles. Possibilité obstacles aux sols liés aux performances.

Toilette adaptée :

Toilettes non-accessibles.

Personnel :

Sensibilisé aux handicaps.

Contact du musée :

Ulrich Huygevelde; [ulrich.huygevelde@sciencespo.fr](mailto:ulrich.huygevelde@sciencespo.fr); + 32 485 32 85 90

## Geopolis

### Zelfverklaring toegankelijkheid - 10/09/24

Gecertificeerd Access-i: Nee.

Parkeren:

PBM parkeerplaats op de straat. Drop-off optie beschikbaar.

Pad van stoep naar ingang:

Complexe verkeersstroom: smalle stoep, ongelijke kasseien.

Ga naar binnen via de Ateliers des Tanneurs en neem dan de trap.

Ingang museum:

Hoofdingang niet toegankelijk zonder alternatieve ingang.

<https://maps.app.goo.gl/3KnmfBd997aqqMnC8>

Circulatie Gelijkvloers:

Obstakelvrij en met toegankelijke looppaden. Potentiële prestatiegerelateerde obstakels voor vloeren.

Circulatie op de verdieping:

De verdieping is alleen toegankelijk via een trap.

Circulatie door de 1ste verdieping:

Obstakelvrij en met toegankelijke looppaden. Potentiële prestatiegerelateerde obstakels voor vloeren.

Toilet aangepast:

Toiletten niet toegankelijk.

Medewerkers:

Bewustzijn van handicaps.

Contactpersoon :

Ulrich Huygevelde; [ulrich.huygevelde@sciencespo.fr](mailto:ulrich.huygevelde@sciencespo.fr); + 32 485 32 85 90