

## Musée d'Art Spontané

### Auto-déclaration Accessibilité-10/09/24

Certification Access-i : Non.

Stationnement :

Aucune possibilité de stationnement.

Cheminement trottoir-entrée :

Circulation complexe : trottoir étroit, pavés irréguliers.

Entrée du musée :

Entrée principale accessible non accessible (marches non compensées).

<https://maps.app.goo.gl/tjinFFPoHs7VrEqP7>

Circulation Rez-de-chaussée :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles. Possibilité obstacles aux sols liés aux performances.

Circulation à l'étage :

L'étage est uniquement accessible par escalier.

Toilette adaptée

Pas de toilette.

Contact du musée :

Narjisse Moumna ; [sngarfks@gmail.com](mailto:sngrfks@gmail.com); +336 9541 48 43

## Museum voor Spontane Kunst

### Zelfverklaring toegankelijkheid - 10/09/24

Gecertificeerd Access-i: Nee.

Parkeren:

Geen parkeergelegenheid.

Pad van stoep naar ingang:

Complex verkeer: smalle stoep, onregelmatige kasseien.

Ingang museum:

Hoofdingang niet toegankelijk (treden niet gecompenseerd).

<https://maps.app.goo.gl/tjinFFPoHs7VrEgP7>

Circulatie Gelijkvloers:

Obstakelvrij en met toegankelijke looppaden. Mogelijkheid van prestatiegerelateerde vloerobstakels.

Circulatie op de verdieping:

De verdieping is alleen toegankelijk via een trap.

Toilet aangepast:

Geen toilet.

Contactpersoon:

Narjisse Moumna ; [sngarfks@gmail.com](mailto:sngrfks@gmail.com); +336 9541 48 43